

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 02 » октября 2011 г.
Дом № 315 или строение (корпус) 5
по ул. (пер.) Московская
Домоуправление № города АО «ЭРЭС 12» г. Пермь

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен панельной
Число этажей 9 наличие повала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Пиржабов С.В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Никонова Б.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша Требуется сан. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания Требуется сан. ремонт и поб.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления Требуется сан. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло -

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство Требуется сан. ремонт

2. Обеспеченность : -

а) котельных – топливом -

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется все. железой срубам
электропровода, 1770 м/о, сев.к.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



Джумаев С.Р.

Ибраимова Ф.И.

Мекки В.Н.