

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 06 » октябрь 2012 г.
Дом № 315 или строение (корпус) 6
по ул. (пер.) Мисловская
Домоуправление № города 000, ТПСУ 12 г. Пенза

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен панельный
Число этажей 9 наличие повала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Вуртабов С.Т.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Желосова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша Требуется кап. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция -

г) фасад здания Требуется кап. ремонт полов

д) входные двери и оконные переплеты удв.

е) подвальные помещения удв.

ж) отмостка вокруг здания Требуется кап. ремонт

з) система центрального отопления удв. (Треб. удвл. ф. ф. ф.)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство Требуется кап. ремонт

2. Обеспеченность : -

а) котельных – топливом -

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____




обеспечена.

Выводы и предложения.

Требуется касс. журнал ордера,
касс. журнал чеков, электропроводка
отделов, касс. журнал ордера.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Исход.  Ружасhev Д.В.
 Жердичев П.М.
 Никulin Б.Н.