

# А К Т

## общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Октябрь » 2011 г.  
Дом № 321 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Масловская  
Домоуправление № города 000, ЗРСУ 12 2. Коллея

### Общие сведения по строению

Год постройки 1987 материал стен полимерный  
Число этажей 5 наличие повала так покрывает

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Витасов С. П.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Желонина В. В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

г) фасад здания удов. квал. ремонт стенов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов. ремонт входов.

ж) отмостка вокруг здания удов. квал. ремонт.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство удов. квал. ремонт.

2. Обеспеченность : —

а) котельных – топливом —

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц —

обеспечены.

Выводы и предложения.

Требуется см. решение стел трасса,  
электроразводка, отсоединя  
решать вопрос в муком.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Рыжиков С.Н.  
Член  
Ильин В.Н.