

# А К Т

## общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 02 » октября 2012 г.  
Дом № 41 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Перспективная  
Домоуправление № города \_\_\_\_\_

### Общие сведения по строению

Год постройки 2011 материал стен кирпич  
Число этажей 7 наличие повала нет. по плану

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов С.В.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Шамшуров В.И. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления —

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей ) удов.

м) электрохозяйство удов.

2. Обеспеченность :

а) котельных – топливом —

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

**Выводы и предложения.**

2

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*Иванов*  
*Петров*

Рыжаков С.А.  
Некрасов В.И.  
Мерин В.А.