

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 » октябрь 2022 г.
Дом № 6 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Степана
Домоуправление № города 000, ЖСЧ № 2, Косево

Общие сведения по строению

Год постройки 1992 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие повала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабов С.В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Хасанов Б.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция -

г) фасад здания Требуется укрепление стенов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Требуется кам. решетки.

з) система центрального отопления Требуется ком. решетки.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло -

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство Требуется ком. решетки.

2. Обеспеченность : -

а) котельных – топливом -

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена

Выводы и предложения.

Требуется увеличить срок, срок работы
электропровода, обеспечить, ПУЭ 4/0

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

А. Рахматов С.В.
Иванов С.И.
Иванов В.И.