

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » октябрь 2011 г.  
Дом № 2 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Мельничная  
Домоуправление № города 000 "ЭТСУ" 2 Магара

## Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпич  
Число этажей 4 наличие повала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Риджабов С.Б.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_  
в присутствии техника Жилоковой Е.В. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция -

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты треб. замесить створ

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания треб. замесить

з) система центрального отопления треб. замесить

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло -

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство требуется замесить

2. Обеспеченность : -

а) котельных – топливом -

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

обеспечена



