

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » октябрь 2012 г.
Дом № 3 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Менделеев.
Домоуправление № города 000 "ЖСЧ" 2 Тамбова

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие повала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рыжиков С.И.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____
в присутствии техника Некрасов В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

- а) крыша удов.
- б) чердачное помещение и его вентиляция —
- г) фасад здания удов.
- д) входные двери и оконные переплеты удов. (Трещ. замки осев.)
- е) подвальные помещения удов.
- ж) отмостка вокруг здания удов.
- з) система центрального отопления удов.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство удов.

2. Обеспеченность : —

а) котельных – топливом —

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена

Выводы и предложения.

Требуется записать опись.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Иван А. Рамзабов С.Ф.
Иванов В.И.
Иван В.Ф.