

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 » октябрь 2012 г.
Дом № 5 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Меркушин
Домоуправление № города 000 "ЗПСЧ" г. Москва

Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен панельный
Число этажей 5 наличие повала тех. подполки

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Туржабов С.Ф.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Иванова В.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша требуется сан. ремонт.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания требуется сан. ремонт сев. в.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания требуется сан. ремонт.

з) система центрального отопления требуется ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуется сан. ремонт.

2. Обеспеченность : _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена.

Выводы и предложения.

Требуется как решение ордера,
сего в раседа, отсюда, жескообразности
решения для 1/0. и 1/1/0.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Диржабов С.И.
Михомов Б.И.
Мелик В.И.