

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 8 » октября 2011 г.
Дом № 8 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Молоткова
Домоуправление № города ООО "ЖСЧ № 2. Пермь"

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен каменый
Число этажей 9 наличие повала пог. норматив

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Григорьев С.Р.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Желанов В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания требуется кон. ремонт фасада

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов. без ремонта

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство удов. кон. ремонт

2. Обеспеченность :

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена.

Выводы и предложения.

Требуется сан. ремонт фасада здания
дуб #10, театросервовой се.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

А Рахматов С.Н.
Ис. А. Хамидов Б.И.
И. Ибрагимов В.Н.