

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 08 » октября 2011 г.
Дом № 13 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Центральная
Домоуправление № города ООО "ЖКУ" г. Пенза

Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие повала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рижиков С.В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Жижиковой С.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша требуется ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция —

г) фасад здания требуется ремонт балконов

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов. (требуется дренаж)

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство удов.

2. Обеспеченность : —

а) котельных – топливом —

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены.

Выводы и предложения.

Требуется как разложить шривки,
расада, убойство шривки.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Иванов С.И.
Иванов С.И.
Иванов С.И.