

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«    » октября 2012 г.  
Дом № 18 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Центральная  
Домоуправление № города 000, ЗПКЧ-12 и Пискарев

## Общие сведения по строению

Год постройки \_\_\_\_\_ материал стен кирпич  
Число этажей 5 наличие повала имеется

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Витасов С.Р.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Филомонов В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша требуется каап. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство треб. каап. ремонт

2. Обеспеченность : \_\_\_\_\_

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

Обеспечены




**Выводы и предложения.**

Дубчевы сам. работой ознакомились  
экскурсоводки

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_



Дубчилов С.Ф.  
Дубчилова Г.И.  
Дубчик В.И.