

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2007 г.

Дом № 324 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Славовская

Домоуправление № города 000, ЗПСЧ 12

## Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет, каменные

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ризтабов С.Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Чеманов Е.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания треб. ком. ремонт стел.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения треб. ремонт входов

ж) отмостка вокруг здания треб. ком. ремонт

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство н/г/о/о/д. ком. ремонт

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

обеспечит

Выводы и предложения.

Требуется ком. ремонт электроточечки, электрификации, ремонт входов в нормы.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Сидоров  
Иван

Парменов С.В.

Шелепов В.И.

Левин В.Ф.