

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2008 г.

Дом № 10 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города Владимир 2. Пассаж

Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала тех. подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Антонов С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Мещеряков Е.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания норм. ком. решение

з) система центрального отопления норм. ком. решение

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

нужен ком. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется ком. ремонт электропроводки, отсоединки, трубы и т.д.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

[Signature]

Иванов С.В.

[Signature]

Петров В.И.

[Signature]

Сидоров В.И.