

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2008 г.

Дом № 15 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города 000, ЗРСЧ 12 2-й серии

Общие сведения по строению

Год постройки 1970 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала тех. подпол

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ряжков С.Р.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Желогова В.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша приб. кот. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания приб. кот. ремонт швов

д) входные двери и оконные переплеты убов.

е) подвальные помещения убов.

ж) отмостка вокруг здания приб. кот. ремонт

з) система центрального отопления приб. кот. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные убов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

труб. кот. reassant

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечит

Выводы и предложения.

*Требуется кот. reassant и котельная
труб. кот. reassant, обеспечен-
ны, переоборудование котлов*

Председатель комиссии _____

Курманов С.Р.

Члены комиссии _____

Федосеев В.И.

Левин В.И.