

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 20013 г.

Дом № 34 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города 000, ЗПСЧ г. 2. Калинин

## Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпичный

Число этажей 9 наличие подвала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Александров С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Мельников В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания проб. кот. решено еще.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов. (проб. устранено)

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления проб. кот. решено

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.



л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство торф. кот. ремонт

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

обеспечит

Выводы и предложения.

Требуется кот. ремонт, труба ч/о, электропроводка, печь, отаплив

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

Туртоидов С.В.  
Куликов В.И.  
Селев В.А.