

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 25 » сентябрь 20013 г.

Дом № 8 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1948 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов С.Р.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Александров Е.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша норм. кот. утепления

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания норм. утепления

д) входные двери и оконные переплеты норм.

е) подвальные помещения норм.

ж) отмостка вокруг здания норм. кот. утепления

з) система центрального отопления норм.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные норм.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство перед котл. помещения

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечен

Выводы и предложения.

Требуется сан. ремонт кровли,
электропроводки, откосов,
дровни

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

[Signature]
[Signature]

Курмадов С.В.
Сенюков В.М.
Севин В.И.