

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Октябрь » 20013 г.

Дом № 9 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города 000, ЗПСЧ 12, 2 Пашевки

Общие сведения по строению

Год постройки 1969 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рагмабов С.А.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Меликшова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша нреб. ком. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания убов.

д) входные двери и оконные переплеты убов. (окна нреб. замазан)

е) подвальные помещения нреб. дренажной системы

ж) отмостка вокруг здания убов.

з) система центрального отопления нреб. ком. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные убов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство проб. кот. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуется кот. ремонт котельн.
проб. ч/о, электропроводки,
оттепители, повсем. коллективные

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Керимов С.Р.

Челомов Е.И.

Селин В.Г.