

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Октябрь » 2008 г.

Дом № 3 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Вайская

Домоуправление № города 000, ЖПС У 12 2. Железные

## Общие сведения по строению

Год постройки 1991 материал стен нащипаный

Число этажей 9 наличие подвала нет, подполье

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Резнищев С.Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Федосовой В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания требуются кон. ремонт фасада

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания треб. кон. ремонт

з) система центрального отопления треб. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.



л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство перед ком. решением

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

обеспечены

**Выводы и предложения.**

Требуется ком. решение вопроса  
перед Ч/О; электропроводки, оплоскание

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Ирмолов С.М.  
Шенюков В.И.  
Левин В.И.