

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2008 г.

Дом № 6 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Майской

Домоуправление № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет, чердачное

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Виртадов С. Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Земконова В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания требует сан. ремонт стен.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения треб. сан. ремонт (сет. дренаж)

ж) отмостка вокруг здания треб. сан. ремонт

з) система центрального отопления треб. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство нуждается ком. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Нуждается ком. ремонт шнелл аппарата, жетронированн отсосовки, надрало-ремонт труб ц/о.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Твердовод С.В.
Щедровых В.И.
Левин В.А.