

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Октябрь 2008 г.

Дом № 8 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Майская

Домоуправление № города 000 7004 12 г. Росси

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рудяков С.Н.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Кузнецов В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. (треб. демонтаж водосточных)

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания требуется кап. ремонт швов

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов. (треб. дренаж. системы)

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления треб. кап. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

требуете ком. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуете ком. ремонт теплопроводов, переделка швов

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

[Handwritten signature]

Турмадов С.Р.

Шекомова Г.И.

Левин В.И.