

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » сентябрь 2018 г.

Дом № 309 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Смоковская

Домоуправление № города 000, ЖПЧ 12, 2 Пассаж

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабов С.Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Федосюк В.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорош. кот. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания хорош.

д) входные двери и оконные переплеты хорош.

е) подвальные помещения хорош.

ж) отмостка вокруг здания хорош.

з) система центрального отопления хорош.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорош.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

треб. ком. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

*Требуется ком. ремонт кровле
и электропроводки*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

[Handwritten signatures]

*Керимов С.В.
Челокотова Э.В.
Мелев В.Ф.*