

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 07 » декабрь 2008 г.

Дом № 313^а или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Московские

Домоуправление № города ООО "ЭПЧ № 2 Казань"

Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ряжиков С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Чемоданов В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша высохшая кот. ремонт 2003г.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания норм. кот. ремонт

з) система центрального отопления норм. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство проб. ком. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется ком. ремонт электропроводки, проб. ч/о, отселение

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

[Handwritten signatures]

Курманов С.В.

Чекеряков В.И.

Мухомов В.Ф.