

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Октябрь 20013 г.

Дом № 315 или строение (корпус) 5

по ул. (пер.) Московского

Домоуправление № города 000 700 4 12 7. Ржев

## Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен каменные

Число этажей 9 наличие подвала имеется

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рижмазов С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Железников Е.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша норм. кот. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция хорош.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания норм. кот. ремонт швов

д) входные двери и оконные переплеты хорош.

е) подвальные помещения хорош.

ж) отмостка вокруг здания хорош.

з) система центрального отопления норм. кот. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорош.



л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство треб. ком. ремонт

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

обеспечены

**Выводы и предложения.**

Требуется ком. ремонт кровли, электропроводки, труб Ч/О, швов

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Джумадов С.В.  
Алиев Алиев Б.Ф.  
Алиев Алиев Б.Ф.