

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Октябрь » 20013 г.

Дом № 317 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Овсенковская

Домоуправление № города 000 "ЭТСЧ 18" 2 Рязани

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен пенощитоб

Число этажей 5 наличие подвала ниже нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Романов С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Челомовой Е.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления триб. тем. режимом

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

трубы кот. reassant

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечен

Выводы и предложения.

Требуется кот. reassant трубы ч/о, электропровода

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

[Handwritten signatures]

Виршабов С.Ф.

Челенкова В.И.

Селев В.Ф.