

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 20013 г.

Дом № 331 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Мисловская

Домоуправление № города ООО, ЖСК № 2 Косево

Общие сведения по строению

Год постройки 1967 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала исключено

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Риджабов С.С.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Немаилов В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания пред. ком. reassessment

д) входные двери и оконные переплеты удов (окна пред reassessment)

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания пред ком. reassessment

з) система центрального отопления пред. ком reassessment

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные пред. reassessment

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство проб. кот. решаются

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечен

Выводы и предложения.

Требуется кап. ремонт фасада, электропроводки, крыши, и окон

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Вед
Вед

Курманов С.Н.
Чекочев Е.И.
Левин В.И.