

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2013 г.

Дом № 41 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Ленина шивкая

Домоуправление № города 000, ЗПСЧ № 2 Пасека

## Общие сведения по строению

Год постройки 2001 материал стен кирпич

Число этажей 4 наличие подвала нет, подполье

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Курмазов С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Александров Е.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления \_\_\_\_\_

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) 4000

м) электрохозяйство 4000

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены

**Выводы и предложения.**

Председатель комиссии

Члены комиссии

Керимов С.В.  
Мухометов В.И.  
Леткин В.И.