

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 20013 г.

Дом № 6 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Ветская

Домоуправление № города 000, ЖСЧ № 2, Кашуба

Общие сведения по строению

Год постройки 1992 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала исключен

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Резнищев С.Р.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Челомов Ю.В. В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания нудоб. уменьшение окон

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания нудоб. ком. решено

з) система центрального отопления нудоб. ком. решено

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство перед кот. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечен

Выводы и предложения.

Требуется уменьшить шум, кот. ремонт электропроводки, отключки, труб ч/о.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Бусе
МВ

Керимов В.В.
Чеекаева В.И.
Левин В.Н.