

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Октябрь » 20023 г.

Дом № 2 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Мереминская

Домоуправление № города ООО "ЭРСУ" 2-й корпус

Общие сведения по строению

Год постройки 1949 материал стен кирпич

Число этажей 4 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ритмолов С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Федосов Е.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты проб. решены окон.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания проб. ком. решены

з) система центрального отопления проб. ком. решены

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) теплые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство труб. ком. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обширными

Выводы и предложения.

Требуется заменить окон, труб. ком. ремонт труб ц/о, электропроводка

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Курмадов С.В.
Александров Е.И.
Алексеев В.И.