

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Октябрь » 20013 г.

Дом № 3 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Ленинградская

Домоуправление № города ООО "ЭЧУ" № 2 Пушкин

## Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала швейная

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ряжков С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Жемков В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов. (проб. решетки окон)

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

*удовлетв.*

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечить*

Выводы и предложения.

*Требуются деньги от ОН*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*С.В. Романов*  
*С.В. Федулова*  
*В.Ф. Мещеряков*