

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » Октябрь 20013 г.

Дом № 5 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Кемеровская

Домоуправление № города 000, ЭРСЧ-8, 2. Раменки

Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет, подпол

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Фурманов С. Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Челомовой Е. М. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорош. как решено

б) чердачное помещение и его вентиляция хорош.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания хорош. как решено

д) входные двери и оконные переплеты хорош.

е) подвальные помещения хорош.

ж) отмостка вокруг здания хорош. как решено

з) система центрального отопления хорош. решено

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорош.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство норм. ком. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечить

Выводы и предложения.

Требуется ком. ремонт кровли, швов фасада, оконными железными решетками, ремонт кровли и забор

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

[Signature]

Турмадов С.В.
Чайкарова С.В.
Левин В.И.