

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 » октября 20013 г.

Дом № 7 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Мехенинская

Домоуправление № города 000, ЭТС 412 г. Колумбия

## Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен панельный

Число этажей 9 наличие подвала нет, чердачное

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабов С.Р.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Алишеров Э.М. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов. - кот. решетки

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов. (кот. решетки)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство предложить ком. ремонт

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

**Выводы и предложения.**

Предложить ком. ремонт фасада, электропроводки, труб ц/о

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Курмилов С.Ф.  
Челомов Е.И.  
Селев В.И.