

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2008 г.

Дом № 8 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Тельшевская

Домоуправление № города 000, ЭРЧ 18 2. Калинин

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен панельный

Число этажей 9 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Вирмолов С.П.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Мельников В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания нужн. кот. ремонт фасада

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления нужн. кот. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство н/р/б. ком. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуется ком. ремонт слесаря,
н/р/б. ч/о; электропроводки

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Турмадов С.Р.

Челекмонов Э.И.

Мелик В.У.