

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Октябрь 2008 г.

Дом № 13 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Цейтлинские

Домоуправление № города 000, ЗПСЧ 12 2. Пеллеге

Общие сведения по строению

Год постройки 1946 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала шесть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Туршабов С.Р.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Жекаристов В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша норм. кон. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания норм. ремонт Белекеев

д) входные двери и оконные переплеты норм.

е) подвальные помещения норм. (норм. ушла дренаж)

ж) отмостка вокруг здания норм.

з) система центрального отопления _____

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные норм.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

удов.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена

Выводы и предложения.

Требуется кон. ремонт кровли, фасада, центрального дренажа

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

[Handwritten signature]

*Теджабов С.С.
Шеймуратов В.М.
Селев В.А.*