

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Октябрь » 2008 г.

Дом № 18 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Цейтлинское

Домоуправление № города 000, ЗРСЧ 12 2 Кассера

Общие сведения по строению

Год постройки _____ материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахмонов С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Ахмедов С.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорошо

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания хорошо

д) входные двери и оконные переплеты хорошо

е) подвальные помещения хорошо

ж) отмостка вокруг здания хорошо

з) система центрального отопления хорошо

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорошо

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

перед котл. решением

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

*Требуется ком. решение кровлеи
электропроводки*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

[Handwritten signature]

*Турмадов С.К.
Селенова С.И.
Селев В.И.*