

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 07.10.2008 » г.

Дом № 20 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Цейтлинская

Домоуправление № города ООО "ТСЧ" г. 2 России

## Общие сведения по строению

Год постройки 1973 материал стен каменный

Число этажей 5 наличие подвала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рожков С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Желонкова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания треб. ком. ремонт швов

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания треб. ком. ремонт

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.



л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство норматив

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется как ремонт трансформатора, электропроводки, отсечки.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Член  
Мед

Исмаилов С.В.  
Исмаилов В.И.  
Медведев В.Н.