

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 29 « октябрь 2014 г.
или строение (корпус) —
по ул. (пер.) Даховское
Домуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1991 материал стен песчаник
Число этажей 3 наличие повала тех. исполнение

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Романов Р.Р.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета

в присутствии техника Чеченковой Е.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

а) крыша удоб.

б) чердачное помещение и его вентиляция удоб.

г) фасад здания требуется утепл. свес.

д) входные двери и оконные переплеты удоб.

е) подвальные помещения удоб.

ж) отмостка вокруг здания удоб.

з) система центрального отопления требуется сан. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удоб.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство требует сан. ремонта.

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечена

Выводы и предложения.

Предусмотренное в настоящем
Постановлении оно не предвидится.
Постановление оно не предвидится.

Председатель комиссии _____
Члены комиссии _____

Радченко С. Ч
Неструев Е. С.
Лебедев А. А.