

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2014 г.

Дом № 3 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Славская
Домуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1991 материал стен песчаник
Число этажей 9 наличие повала тех. нормы

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радишова С.Р.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета

в присутствии техника Челюскотва Е.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

а) крыша удоб.

б) чердачное помещение и его вентиляция

г) фасад здания нуждается в каш. рееконструкции

д) входные двери и оконные переплеты удоб.

е) подвальные помещения удоб

ж) отмостка вокруг здания нуждается в каш. рееконструкции

з) система центрального отопления нуждается в каш. рееконструкции

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удоб.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство нуждается в каш. рееконструкции

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечено

Выводы и предложения.

Передаваемое ком. решением драсада
предс. Ч.О., земледелие, отчелосников

Председатель комиссии

Члены комиссии

Романов С.С.
Горюхин Г.Б.
Лекин В.И.