

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 6 « октябрь 2011 г.
или строение (корпус)
по ул. (пер.) Садовая
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен пакетированный
Число этажей 5 наличие повала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Руденкова С.Р.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета

в присутствии техника Чепелекова Ю.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

а) крыша покрыта пак. рееками

б) чердачное помещение и его вентиляция

г) фасад здания предусмотрено пак. рееками

д) входные двери и оконные переплеты удоб.

е) подвальные помещения предусмотрены пак. рееками
(сушающие дражами)

ж) отмостка вокруг здания предусмотрена пак. рееками

з) система центрального отопления предусмотрена пак. рееками

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удоб.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство предусмотрено пак. рееками

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечено

Выводы и предложения.

Гардебеление как. реестрите фисада,
хаккиматногодише отсанешице, изглаже,
реестрите перед Г.Ф.О.

Председатель комиссии _____
Члены комиссии _____

Л.Н.
С.И.
М.З.

Радомахов С.Р.
Реестрите би
Лекен В.Г.