

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
Дом № 313/9 «октябрь 2014 г.
или строение (корпус)
по ул. (пер.) Слободская
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен пакетированный
Число этажей 5 наличие повала отсутствует

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рогозин С.Р.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета

в присутствии техника Чеснокова В.Н. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:
- а) крыша блочная, кам. реекомплект.
 - б) чердачное помещение и его вентиляция
 - г) фасад здания уроб.
 - д) входные двери и оконные переплеты уроб.
 - е) подвальные помещения уроб.
 - ж) отмостка вокруг здания прибуждение кам. реекомплект
 - з) система центрального отопления прибуждение кам. реекомплект
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уроб.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство прибуждение кам. реекомплект

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обещано

Выводы и предложения.

Грибовское ком. решением перво 18.01.
железнодорожное, отнесли к селен

Председатель комиссии

Члены комиссии

Родионов С.И.
Алексеев Г.О.
Селен В.Н.