

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 345 « октябрь 2014 г.  
или строение (корпус)  
по ул. (пер.) Сосновское  
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпичный  
Число этажей 5 наличие повала тех. подвалы

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рогожиной С.Р.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета

в присутствии техника Мелкотехник Б.Н. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования:

а) крыша удоб.

б) чердачное помещение и его вентиляция удоб.

г) фасад здания предусмотрено теплоизоляция

д) входные двери и оконные переплеты удоб.

е) подвальные помещения удоб.

ж) отмостка вокруг здания предусмотрено теплоизоляция

з) система центрального отопления предусмотрено теплоизоляция

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удоб.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство предусмотрено теплоизоляция

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечено

Выводы и предложения.

Гиребушие пам. геологиим оргсекдо-  
тирую Ч.О., Железногорске,  
описанных.

Председатель комиссии

Меркулов  
А.Г.

Дончадов Р.И.  
Новиков А.С.  
Калеев В.А.

Члены комиссии