

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 2014 г.
Дом № 6 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Менделеев
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпичный
Число этажей 4 наличие повала исключено

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Пугачева С.В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Филомонова Е.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты окна прибиты решеткой

е) подвальные помещения _____

ж) отмостка вокруг здания прибрана кам. решеткой

з) система центрального отопления прибрана кам. решеткой

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство прибрана кам. решеткой

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обеспечены

Выводы и предложения.

Требующие замены окон, приобретенные
капитальной ремонтной бригадой Ц.О.,
отсутствуют, заменены.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



Рахмонов Р. Ш.
Жаманов Б. В.
Левин В. С.