

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 25 « октябрь » 2024 г.
или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Дальнее
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен насыщенный
Число этажей 5 наличие повала тех. наклейки

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Гуртабов С.В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Григорьев В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

а) крыша требуется сан. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания требуется сан. ремонт швов

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения требуется ремонт

ж) отмостка вокруг здания требуется сан. ремонт

з) система центрального отопления требуется сан. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуется сан. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется кач. ремонт кровли,
крыш Ц.О., каменного покрытия, оштукатурка,
ремонт фасада

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



Рахмонов С. Ш.
Рахмонов Б. Ш.
Рахмонов В. Ш.