

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«          » сентября 20   г.  
Дом № 10 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Сорокотовая  
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен кирпич  
Число этажей 5 наличие повала нет, напольное

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рудякова С.В.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Филомонова В.И. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты \_\_\_\_\_

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания пробуксуете как-то

з) система центрального отопления пробуксуете как-то

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство пробуксуете как-то

2. Обеспеченность : \_\_\_\_\_

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц  
обеспечены

Выводы и предложения.

Требуются ком. решения экскеро-  
проводки, отменены, турбу Ч.О.,

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_



Темишев С.С.  
Хасановичи Б.Б.  
Хасанов Б.П.