

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«02» октябрь 2014 г.

Дом № 13 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) \_\_\_\_\_

Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1972 материал стен каменное

Число этажей 2 наличие повала тех. повал

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Виталиев С.Р.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Иванова В.И. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования :

а) крыша требуетеся ком. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

г) фасад здания требуетеся ком. ремонт швов

д) входные двери и оконные переплеты удов. (окна требуются замазка)

е) подвальные помещения требуетеся ремонт

ж) отмостка вокруг здания требуетеся ком. ремонт

з) система центрального отопления требуетеся ком. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство требуетеся ком. ремонт

2. Обеспеченность :

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

обеспечены




Выводы и предложения.

Требуется ком. ревизии провести  
перепроверку швов, откосов, и  
технадзорами, через Ч.О.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_



Рамаданов С.В.  
Жидарова Г.И.  
Мухоморов В.Н.