

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2024 г.
Дом № 15 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Дорожная
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен панельный
Число этажей 5 наличие повала тех. повалов

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Кудрявцова С.В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Филомонова В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша требуетеся ком. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания требуетеся ком. ремонт швов

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания требуетеся ком. ремонт

з) система центрального отопления требуетеся ком. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуетеся ком. ремонт

2. Обеспеченность : _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____


осенними

Выводы и предложения.

Требуется ком. ремонт кровли,
крыш Ц.О., электропроводки, откосов,
и, герметизирующие швы

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



Таштабов С.Р.
Ахмедов Б.У.
Алиев В.Н.