

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 02 » октября 2024 г.
Дом № 14 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Дорожная
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие повала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Виджабова С.Ф.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Железнова В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша требуетеся кап. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения требуетеся кап. ремонт

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления требуетеся кап. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуетеся кап. ремонт

2. Обеспеченность : _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется нам. рассмотреть проект, приуроченный к Д.О., жеккероуководные, по всем -
вам по возможности

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



Томтабов Е.К.
Жеккероуководные С.В.
Жеккероуководные В.А.