

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 31 « » октября 2014 г.
или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Саратовская
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен нащиповый
Число этажей 9 наличие повала тех. подпол

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Туршабова С.Р.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Желонина В.Ч. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания требуетея как ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания требуетея как ремонт

з) система центрального отопления требуетея как ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуетея как ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____




в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется как качество работы,
отсутствие, недооценки,
труд Ч.О.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 Таширов Т.И.
 Таширов Т.О.
 Таширов А.Н.