

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«    » октябрь 2024 г.  
Дом № 33 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) \_\_\_\_\_  
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен панельный  
Число этажей 9 наличие повала тех. подвал

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Вуртабово С.Ф.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Желонков В.М. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания требуетея ком. ремонт швов

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые, элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей ) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство требуетея ком. ремонт

2. Обеспеченность : \_\_\_\_\_

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц  
обеспечены






Выводы и предложения.

Требуется кач. ремонт шлов,  
неотпробованы

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

 Турматов С.С.  
 Юраев Г.В.  
 Лекин В.Н.