

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2024 г.  
Дом № 34 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Дорожная  
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен насыщенный  
Число этажей 9 наличие повала тех. помещения

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Видяев С.В.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Александров В.И. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

г) фасад здания требуются ком. ремонт окон

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов. (требуются усиробки в дренажа)

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления требуются ком. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство требуются ком. ремонт

2. Обеспеченность : \_\_\_\_\_

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц  
обеспечены

Выводы и предложения.

Председатель ком. режиссер Ибрагим  
У.О., жемчужина, смен график

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Ибрагимов С.Р.  
Жемчужина У.О.  
Жемчужина Б.А.