

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » октября 2014 г.
Дом № 8 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Короженая
Домоуправление № города Калуга ООО «ЭРСУ12»

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие повала шпестые

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Кудрякова С.Ф.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Александрова В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

а) крыша требуется кам. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания требуется укрепление шпест

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания требуется кам. ремонт

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуется кам. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Предметом ком. решения являются,
электропроводки, отнесенные,
к расходу здания

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



Рустамов С. В.
Теджониев Г. В.
Алиев В. А.